

Seed studio' s Nose LED Kit assembly manual

組立マニュアル

Tools

必要な道具




- Solder
- Flux
- Tweezers
- Wood board (as workbench)
- Masking tape
- to tape PCB and parts on workbench (Sticky side up)
- 半田
- フラックス
- ピンセット
- 木片 (作業台として)
- マスキングテープ
- 基板と部品を作業台に固定するため (粘着面を上に出します)

Soldering Example


半田付け例

How to solder battery terminal is at flowing URL.
電池端子の取付け方は以下 URL 参照
http://youtu.be/_ze1ZoqXn0U




Parts Place and Parts List

部品実装場所と一覧




Parts direction


部品の向き



Q1,Q2 LY or LG
single pin is UP side
足が 1 本の方が上側



U2 DRB
line is LEFT side
線がある方が左側



D1 LED
dot is RIGHT side
点がある方が右側

You don' t have to care direction of other parts.
その他の部品は向きを気にする必要はありません

You can check direction
凸 mark at bottom of LED
LED 底面にある凸マークでも
確認できます。

Recommended soldering order

推奨半田付け順序

U2 → Q1 → Q3 → R1 → R2 → R3 → E4 → D1 → C2 → C3 → C1